


Rev. ウェットスーツ採寸ガイド



1	身長	正確に
2	体重	正確に
3	背丈	頸椎から尾てい骨まで
4	股下	足の付け根からくるぶしまで
5	首囲	一番細い部分
6	胸囲	腕を斜め 45°に開き、脇の下を水平にして計測して下さい
7	復位	へその上の一番細い部分
8	尻囲	尻の最大部
9	肩幅	肩先点から頸椎点を通り反対側の肩先点まで
10	ユキ丈	頸椎点から肩先点を通り手首点まで
11	袖丈	肩先点から手首点まで
12	腕の付け根	腕の付け根部分の周囲
13	大腕囲	上腕部の最大囲
14	肘井	肘の最細部
15	下ハク囲	下腕の最大部
16	手首囲	手首の最細部
17	ふともも	足の付け根最大部
18	ヒザ上囲	膝上の最細部
19	ヒザ下囲	膝下の最細部
20	ふくらはぎ	ふくらはぎの最大部
21	足首囲	足首の最細部
22	スネ長	膝関節横からくるぶしまで
23	バスト	アンダーバストを測ります。バストの直ぐ下の胸囲
24	乳下り	乳頭より垂直に上へ測ります。乳頭から肩の上部まで
25	乳頭間	左右の乳頭から乳頭の距離

頸椎点：首を曲げたときに一番盛り上がる頸椎の突起部

肩先点：被計測者からみて上腕上部を二等分する垂直線と腕付け根点との交点

手首点：尺骨頭のくるぶし中央点

脛骨点：脛骨上縁の最高位

※採寸は裸に近い状態で測定してください。

※きつすぎず緩すぎず、必ずメジャーを身体に這わせて測定して下さい。

※身長・体重は必ずオーダーシートに記入して下さい。

Deep Arms Designs Co.

〒167-0052 東京都杉並区南荻窪 2-28-16

TEL 03-3-5346-5450

FAX 03-5346-0607

URL <http://www.revwet.com/>